



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
BATALHÃO DE POLÍCIA AMBIENTAL**

LAUDO

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MADEIRA APREENDIDA

I – IDENTIFICAÇÃO

Órgão Solicitante: Conforme Ofício nº 109766/2025/PM-CEPROJETOS

Processo: nº 0021.002155/2024-18

Auto de Infração I: nº 006801

Local da Vistoria: Rua Cauchero nº 1546, Bairro: Nova Brasília

Município: Ji-Paraná/ RO

Data: 01/10/2025

Hora: 08:00

II – IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

Descrição:

Lote de madeira apreendida composto por:

303 unidades de pranchas, totalizando 25,732 m³ da espécie florestal “freijó” (*Cordia goeldiana*);

246 unidades de vigas, totalizando 14,616 m³ da espécie florestal “tauari” (*Couratari guianensis*);

54 unidade de tábuas, totalizando 2,133 m³ da espécie florestal “libra” (*Erisma uncinatum*);

40 unidades de tábuas, totalizando 1,287 m³ da espécie florestal “jequitibá” (*Cariniana micrantha*).

(não identificáveis com precisão devido ao avançado estado de deterioração).

Volume estimado: 39,217 m³ (trinta e nove metros e duzentos e dezessete decímetros cúbicos)

Local de armazenamento: área aberta / pátio, exposto às intempéries (chuva, sol e umidade).

III – CONDIÇÕES DO MATERIAL

Durante a vistoria técnica, constatou-se que a madeira encontra-se em estado avançado de decomposição, apresentando:

- Desagregação das fibras lenhosas;
- Perda significativa de densidade;
- Encanoamento e tortuosidade das peças;
- Presença intensa de fungos decompositores e organismos xilófagos (cupins e brocas);
- Coloração escurecida e odor característico de putrefação;
- Contato direto com o solo e exposição prolongada às condições climáticas, sem cobertura.

Diante das condições observadas, o material apresenta inviabilidade total para fins comerciais, não sendo possível aproveitamento como madeira serrada.

IV – CONCLUSÃO

Conclui-se que o lote de madeira apreendido encontra-se em estado de deterioração avançado, **sem valor econômico ou utilidade comercial**, para sua destinação final ambientalmente adequada (madeira serrada), restando apenas a viabilidade para a finalidade de lenha ou carvão vegetal.

Dessa forma torna-se dispensável a confecção de Laudo Merceológico, para a madeira serrada em vigas, tábuas e pranchas conforme estado inicial do bem quando apreendido.

V – RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: José Benito de Oliveira Júnior

Cargo/Função: 2º SGT QPPM – Eng. Florestal

Registro Profissional (CREA):

Anexos:

1. Fotografias do material avaliado;



Imagem 01: Pacote de vigas.



Imagem 02: Pacote de vigas e tábuas.



Imagem 03: Pacote de tábuas em estágio avançado de decomposição.



Imagem 04: Pacote de tábuas em estágio avançado de decomposição.



Imagem 05: Pacote de tábuas.



Imagem 06: Pacote de tábuas em visão longitudinal apresentando estágio de decomposição.



1 de nov. de 2025 07:47:22
10°53'19,002"S 61°54'48,996"W

Imagem 07: Pacote de vigas, com presença de organismos xilófagos.



1 de nov. de 2025 07:47:16
10°53'18,816"S 61°54'48,918"W

Imagem 08: Pacote de vigas, com presença de organismos xilófagos.



1 de nov. de 2025 07:46:58
10°53'19,122"S 61°54'49,074"W

Imagem 09: Pacote de tábuas em estágio avançado de decomposição.



1 de nov. de 2025 10:02:55
10°53'19,014"S 61°54'48,738"W

Imagem 10: Vista geral do lote de tábuas e vigas.



1 de nov. de 2025 10:02:47
10°53'19,044"S 61°54'48,744"W

Imagem 11: Vista geral do lote de tábuas e vigas.



1 de nov. de 2025 10:02:26
10°53'18,906"S 61°54'48,522"W

Imagem 12: Pacote de tábuas e pranchas.

2. Mapa de localização do depósito;



Ji-Paraná, RO – data e hora do sistema.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE BENITO DE OLIVEIRA JUNIOR
Data: 01/11/2025 12:21:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Benito de Oliveira Júnior – 2º SGT QPPM

Engenheiro Florestal